

Referat fra styremøte i NMCU/Telemark krets

Dato: 28. oktober 2020, kl. 17.00 til 18.15

Sted: lokalene til Ulefoss mc-klubb

Til stede: Nils Aage Tangvald, Jan Petter Lyng, Oddbjørn Amundsen, Tor Flom, Solveig Sisjord

Forfall: Arne Melby, Inge Solgård og Tove S. Hvalvik.

| | | |
|------------------|--|--|
| Sak 13/20 | <p>Forslag til utbedringsområder på fylkesvegnettet i Telemark.</p> <p>fv32: gjennomgang/vedlikehold fra Skien til gml. fylkesgrensen</p> <p>fv45: Høydalsmo – Dalen, bla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving retning Høydalsmo FV45 K S1D1 m6395. <p>fv353: sør for Søtvedt - bakketopp ved Lien sagbruk farlig autovern og mangel av autovern gjennom sving</p> <p>fv3330 Reshjemheia mellom Bø og Notodden, bla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving retning Notodden FV3330 K S3D1 m4772 <p>fv3430 Tuddalsvegen: Sauland – Tuddal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utforkjøring i retning Sauland og møting i kurve FV3430 K S3D1 m503 <p>fv3430 Svineroi – Dale: løs vegskulder, pukk på skulder som dras inn på asfalt.</p> <p>Sted på fv3428: Bondalsvegen ved Reisjåsvingen- Bondalsvegen</p> <p>1077: mangler autovern rundt svingen</p> <p>fv38:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulykkes punkter ved vannet Sannes – Langen spesielt FV356 K S4D1 m9024, • Svinger langs Tokevann: spesielt FV38 K S6D1 m5092 (nord for Drangedalsvegen 3025), FV38 K S6D1 m6597 (ved Drangedalvegen 3176), • Fra Holte gård til avkjøring Gautefall <p>fv38: Vrådal - Omdalsverk, bla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Omdalsverk FV38 K S15D1 m1351. <p>fv3412: Åmot – Skinnarbu i Rauland, bla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Rjukan ved PF99999 G S20D100 m60 (ved Skinnarbu) <p>fv363 fra Sannidal til rundkjøring fv38 og videre på fv38 til Kragerø.</p> <p>fv37: Gransherad-Bolkesjø : bla.</p> | |
|------------------|--|--|



NMCU Telemark

- Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Bolksjø FV37
K S15D1 m5024

Tiltak:

- underskinner,
- sideterreng: fjerne stein/fjell/stolper/trær,
- skilte særlige ulykkesvinger,
- reparer hull og sprekker i asfalten
- rette dårlig asfaltreparasjoner i sving
- fjerne problemet som skaper grus/sand i vegbanen
- asfaltere minst 2 meter inn på sideveger særlig ved svinger
- fjerne avslutning av rekkverk med stive og skarpe kanter,
- flytte skilt på baksiden av rekkverk,
- merke og sikre smale broer rett etter sving,
- vedlikeholde eksisterende mc-tiltak (eks. fv32)



Neste møte den 26. november på Årnes kafe kl. 17.00

Ulefoss, den 28.10.2020. Referent Tor Flom

